

Na USS Reagan rozbił się Sea Hawk

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna 20 października 2018

Wczoraj rano, ok. 9:00 czasu lokalnego, z lotniskowca USS *Ronald Reagan* (CVN-76), operującego w ramach *Task Force 70 7th Fleet US Navy* na Morzu Filipińskim, startował śmigłowiec Sikorsky MH-60R Sea Hawk. Tuż po oderwaniu od pokładu doszło do awarii. Pilot był zmuszony lądować.



Śmigłowiec MH-60R nad pokładem lotniskowca USS Ronald Reagan podczas ćwiczeń Valiant Shield 2018, 20 września 2018 / Zdjęcie: US Navy – Kenneth Abbate

Śmigłowiec w sposób niekontrolowany zderzył się z pokładem. Maszyna rozbiła się, a jej fragmenty spowodowały szkody, raniąc wielu marynarzy. Według oficjalnego komunikatu, rannych zostało 12 z nich. Część trafiła do szpitala na lotniskowcu, a najciężej poszkodowanych przetransportowano do szpitala na Filipinach. Wieczorem o sytuacji poinformowano ich rodziny.

Uszkodzenia lotniskowca uznano za minimalne. Pozostaje on zdolny do realizowania misji. Loty z jego pokładu wznowiono po kilku godzinach od wypadku.

Uszkodzony śmigłowiec to Sikorsky MH-60R Sea Hawk. Należał do Helicopter Maritime Strike Squadron 77 *Saberhawks*.