

F-16I wypadł z pasa w bazie Ramon

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 4 listopada 2018

31 października 2018 w bazie Ramon lądował samolot F-16I izraelskich wojsk lotniczych. Pilotowi nie udało się go wyhamować przed końcem pasa. By uniknąć zderzenia z urządzeniami lotniskowymi skręcił i zatrzymał samolot na wale otaczającym bazę.



Uszkodzony samolot Lockheed Martin F-16I Soufa, który wypadł z pasa w bazie Ramon / Zdjęcie: Israeli Defense Force via @yoavzitun

Powodem incydentu była awaria hamulców samolotu. Członkom jego załogi udało się bezpiecznie opuścić kabinę. Także na ziemi nikomu nic się nie stało.

Uszkodzony samolot to Lockheed Martin F-16I Soufa nr rej. 493, nr ser. YD-047 z 119. eskadry *The Bat*. Podobno wrócił z misji treningowej. Na jedynym dostępnym zdjęciu jest jednak uzbrojony w bojową bombę kierowaną GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munition, [Spice 1000 w wyposażeniu Hejl HaAvir](#), 2018-03-09).

Powiązane wiadomości

[F-16I wypadł z pasa w bazie Ramon \(2018-11-04\)](#)

[Spice 1000 w wyposażeniu Hejl HaAvir \(2018-03-09\)](#)

[Spice 250 już w służbie \(2013-05-24\)](#)

[Dodatkowe F-15 dla Izraela? \(2015-11-02\)](#)

[Modernizacja F-15I \(2013-10-16\)](#)

[Izrael kupuje kolejne F-35 \(2015-02-23\)](#)

[Dozbrojony Eagle \(2015-09-17\)](#)

[Okoliczności zestrzelenia F-16I \(2018-02-13\)](#)