

Rozbił się KF-16D Republiki Korei

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 28 lutego 2019

Wczoraj w południe czasu lokalnego z bazy Gunsan w prowincji Północna Jeolla wystartował do rutynowego lotu treningowego dwumiejscowy myśliwiec KF-16D wojsk lotniczych Republiki Korei. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch członków załogi. Gdy samolot leciał nad Morzem Żółtym pilot zgłosił awarię. O 12:13 lotnicy katapultowali się.



Dwumiejscowy samolot Lockheed Martin (KAI) KF-16D wojsk lotniczych Republiki Korei

Samolot wpadł do wód Morza Żółtego w rejonie hrabstwa Taeon, ok. 50 km od brzegu. Już pół godziny po wypadku lotnicy zostali podjęci przez rybaków. Z łodzi zabrał ich śmigłowiec z 6. eskadry lotniczej, przewożąc do Cheongju Aviation Medical Center. Obaj są w dobrym stanie.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Członkowie załogi byli doświadczonymi lotnikami. Jeden wylatał dotąd 2 tys. h, a drugi 350 h.

Rozbity samolot to dwumiejscowy myśliwiec Lockheed Martin (KAI) KF-16D. Należał do 38. eskadry bojowej z bazy Gunsan. Wyprodukowano go w 1998.