

W Stambule rozbił się Boeing 737

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 5 lutego 2020

Dziś wieczorem do lądowania w międzynarodowym porcie lotniczym Sabiha Gökçen w Stambule podchodził samolot pasażerski Boeing 737-800 linii Pegasus. Na jego pokładzie znajdowało się 171 pasażerów i 6 członków załogi. Samolot przyleciał z Izmiru (port lotniczy Adnan Menderes), skąd wystartował o 17:22 (lot 2193).

Przed przylotem Boeinga nad lotniskiem przeszła burza. W czasie lądowania na pasie nr 06 wiał jeszcze silny tylny wiatr (ok. 20 w.). Samolot zetknął się z ziemią o 18:19 czasu lokalnego. Okazało się, że pilot nie zdołał go opanować i maszyna wypadła z pasa. Samolot spadł z nasypu, a jego kadłub rozpadł się na trzy części.



Wrak rozbitego na lotnisku Sabiha Gökçen w Stambule samolotu Boeing 737 tureckich linii Pegasus / Zdjęcie: TPX

Gdy do wraku dotarli ratownicy okazało się, że nikt nie zginął. Jednak wiele osób zostało rannych. Początkowo liczbę poszkodowanych szacowano na ok. 70. Ostatecznie okazało się, że obrażenia odniosło ponad 120 osób, z których ok. 50 hospitalizowano. 2-3 osoby są poważniej ranne. Jedna z nich zmarła w szpitalu.

Rozbity samolot to pasażerski Boeing 737-86J(WL) zn. rej. TC-IZK, nr ser. 37742, oblatany 23 stycznia 2009. Jego operatorem były tureckie niskokosztowe Pegasus Airlines. Pierwotnie, do maja 2016, latał w barwach Air Berlin.