

Strykery wciąż bez APS

#Przemysł zbrojeniowy #Wojska lądowe 12 lutego 2020

Należące do amerykańskiego Departamentu Obrony Biuro Dyrektora ds. testów operacyjnych i oceny opublikowało roczny raport podsumowujący programy modernizacyjne sił zbrojnych. Znalazła się tam m.in. informacja o problemach z wyposażeniem ko Stryker w systemy ochrony aktywnej (APS).



Początkowo dla Strykerów został wybrany APS Iron Curtain opracowany przez amerykańską spółkę Artis / Zdjęcie: Artis

Program dotyczący pozyskania APS dla US Army pojawił się w roku fiskalnym 2017. W ramach programu Pentagon zamierza wyposażyć w dodatkową ochronę czołgi M1 Abrams, bwp M2 Bradley i ko Stryker.

Wstępnie dla ko wybrano system Iron Curtain, który testowano w FY18. Zaś w grudniu 2018 roku do testów włączono dwa alternatywne rozwiązania izraelskie: Trophy i Iron Fist. Testy trwały do kwietnia 2019. Nie zakończyły się pozytywnie. Według oceny US Army wszystkie trzy propozycje nie spełniały wymagań związanych z zamontowaniem w ko. Decydenci podkreślili zarówno niewystarczające parametry jak i wątpliwą dojrzałość technologiczną systemów.

Pomimo problemów US Army nie rezygnuje z pozyskania APS dla Strykerów. Systemy mają zostać nabyte w przyszłości, by zwiększyć przeżywalność pojazdów na polu walki, szczególnie w konfrontacji z głowicami kumulacyjnymi ppk i pocisków wystrzeliwanych z granatników ([Wsparcie techniczne Strykerów](#), 2019-02-11).

Powiązane wiadomości

[Strykery wciąż bez APS \(2020-02-12\)](#)

[Wsparcie techniczne Strykerów \(2019-02-11\)](#)

[Nowe oblicze Strykera \(2016-03-23\)](#)

[US Army za kołem podbiegunowym \(2015-11-06\)](#)

[Pierwszy Dragoon w Europie \(2017-12-12\)](#)

[Nowe oblicze Strykera \(2016-03-23\)](#)

[Testy Strykerów w Europie \(2017-10-20\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o