

# Pożary na okrętach US Navy

#Marynarka wojenna 30 lipca 2020

Do mediów wyciekł list, jaki wysłał adm. Michael Gilday, który piastuje stanowisko szefa operacji morskich US Navy, w sprawie wielkości zniszczeń, jakie spowodował pożar na okręcie desantowym USS *Bonhomme Richard* (LHD-6), typu *Wasp*.



*USS John F. Kennedy (CVN 79) w trakcie budowy w stoczni Newport News Shipbuilding w Virginii. Zwraca uwagę olbrzymia liczba baraków i hal na pokładzie lotniskowca oraz składowanie na nim dużej ilości różnorodnych materiałów / Zdjęcie: Newport News Shipbuilding*

Pożar wybuchł 12 lipca i został ugaszony dopiero po 4 dniach. Adm. Gilday wizytował okręt 17 lipca i naocznie przekonał się, że ogień dokonał zniszczeń na 11 z 14 pokładów wewnętrznych USS *Bonhomme Richard*. Nawierzchnia pokładu lotniczego została *pofałdowana*, a nadbudówka okrętu została wg słów admirała *wypatroszona* (zapewne uległa zniszczeniu większość wyposażenia elektronicznego i radarowego, które typowo montuje się w nadbudówce). W oparciu o publikowane zdjęcia można założyć, że skala zniszczeń jest bardzo duża, co stawia pod znakiem zapytania sensowność odbudowy okrętu ([Pożar na USS Bonhomme Richard](#), 2020-07-13).

Jednak to nie koniec zgrzytów US Navy, gdyż 17 lipca wybuchł pożar na okręcie USS *Kearsarge* (LHD-3), typu *Wasp*, w trakcie prac modernizacyjnych prowadzonych w stoczni General Dynamics NASSCO w Norfolk w stanie Virginia. Pożar szybko ugaszono i według oświadczenia stoczni nie spowodował on większych strat.

Co więcej, 20 lipca wybuchł pożar na nowo budowanym lotniskowcu USS *John F. Kennedy* (CVN 79), typu *Gerald R. Ford*, w stoczni Newport News Shipbuilding w Virginii. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja wszystkich pracowników z okrętu ([Chrzest USS John F. Kennedy](#), 2019-12-09).

W związku z powyższym US Navy w trybie pilnym zarządziła przerwanie prac w stoczniach dotkniętych pożarami okrętów, sprawdzenie konieczności składowania na okrętach materiałów łatwopalnych na danym etapie prac oraz przeprowadzenie

szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dopiero po przeprowadzeniu szkoleń mogły być wznowione prace w ww. stocznjach.

## Powiązane wiadomości

[Pożary na okrętach US Navy \(2020-07-30\)](#)

[Chrzest USS John F. Kennedy \(2019-12-09\)](#)

[Wodowanie USS John F. Kennedy \(2019-10-31\)](#)

[Pierwsze operacje z pokładu USS Gerald R. Ford \(2017-07-31\)](#)

[CVN 79 już gotowy \(2019-07-24\)](#)

[Pożar na USS Bonhomme Richard \(2020-07-13\)](#)

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o