

Katastrofa Boeinga 737 w Indonezji

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 9 stycznia 2021

Dziś, 8 stycznia 2020 o 14:36 z Jakarta-Soekarno-Hatta International Airport wystartował samolot pasażerski Boeing 737 linii Sriwijaya Air (lot SJ182). Na jego pokładzie znajdowało się 56 pasażerów (w tym 7 dzieci i 3 niemowlęta) oraz 6-osobowa załoga. Mieli lecieć na lotnisko Pontianak-Supadio na Borneo, gdzie powinni wylądować o 15:15.



Fragment wyłowionych z Morza Jawajskiego szczątków samolotu pasażerskiego Boeing 737, który rozbił się krótko po starcie z lotniska w Dżakarcie. Według niektórych źródeł, części wraku znaleziono na małej bezludnej wyspie u wybrzeża Jawy / Zdjęcie: Twitter - Indonesia Ministry of Transport

4 minuty po starcie (7:40 UTC), gdy samolot znalazł się na wysokości ok. 4,5 km, kontrola lotu utraciła z nim łączność. Z zapisów radarów wynika, że Boeing zaczął gwałtownie opadać. Samolot znajdował się wówczas nad Morzem Jawajskim, na północ od miejsca startu. Opadanie trwało niewiele ponad minutę.

Wkrótce po utracie łączności rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Doprowadziła ona do odnalezienia szczątków samolotu i jego ładunku. Okazało się, że wszyscy lecący samolotem zginęli.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Śledczy nie wykluczają zamachu terrorystycznego.

Rozbity samolot to Boeing 737-524 (WL), zn. rej. PK-CLC, nr ser. 27323/2616. Został oblatany w maju 1994. Jego operatorem były linie Sriwijaya Air.