

Katastrofa Learjeta w Meksyku

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 22 lutego 2021

Wczoraj rano, po przylocie z Mexico City o 9:05 czasu lokalnego (UTC -6), do lotu z Xalapa-El Lencero w Veracruz do Villahermosa-Capitan Carlos Perez w Tabasco o 9:45 wystartował samolot dyspozycyjny Learjet 45 meksykańskich wojsk lotniczych (FAM). Na jego pokładzie znajdowało się 6 osób, w tym pilot i drugi pilot. Tuż po starcie samolot spadł na ziemię. Jego wrak spłonął.

Gdy do wraku dotarli ratownicy, okazało się, że wszyscy lecący samolotem zginęli.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.



Spalony wrak dyspozycyjnego odrzutowca Learjet 45XR, który rozbił się wczoraj w Meksyku / Zdjęcie: Twitter - Sedena

Rozbity samolot to dyspozycyjny odrzutowiec Learjet 45XR, zn. rej. FAM3912, nr ser. 45-325 należący do Fuerza Aérea Mexicana. Należał do Unidad Especial de Transportes Aéreos del Alto Mando (UETAAM) z bazą w International Airport Mexico City. Samolot wyprodukowano w 2007, a Meksyk odkupił go od prywatnej kompanii amerykańskiej.