

Niemiecki Heron-1 rozbił się w Afganistanie

#Lotnictwo wojskowe #Wojska lądowe #Wypadki 7 marca 2021

5 marca 2021 ok. 9:00 czasu lokalnego w Afganistanie, ok. 50 km od bazy Mazar-e-Sharif, rozbił się bsl IAI Heron-1 Bundeswehry. Nie wiadomo, czy uszkodzony bezzałogowiec będzie nadawać się do naprawy. Tuż po dotarciu do wraku żołnierze niemieccy zdemontowali z niego aparaturę rozpoznawczą.

Po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia okazało się, że powodem incydentu była awaria napędu bsl.



Bsl IAI Heron-1 Bundeswehry po awaryjnym lądowaniu z uszkodzonym silnikiem / Zdjęcie: Twitter - bundeswehrInfo

Wypadek z 5 marca 2021 jest drugim podobnym w ciągu kilku miesięcy. W listopadzie 2020 doszło do podobnego z udziałem bsl IAI Heron-1 Bundeswehry, także w pobliżu Mazar-e-Sharif. Wtedy było to kontrolowane lądowanie awaryjne.

Według nieoficjalnych informacji, po wypadku przedwczorajszym wypadku Bundeswehra nie dysponuje żadnym dużym bsl w Afganistanie. Izraelskie Herony-1 są leasingowane, więc IAI będzie musiała wkrótce uzupełnić braki.

Niemieckie bsl Heron-1 wylatały dotąd ponad 50 tys. h. W tym czasie wydarzyły się 3 (według niektórych źródeł – 4) wypadki z ich udziałem.