

Rozbił się Fire Scout

#Marynarka wojenna #Wypadki 30 kwietnia 2021

Przedstawiciele US Navy poinformowali, że w poniedziałek 26 kwietnia 2021, wkrótce po starcie z pokładu USS *Charleston* rozbił się bezzałogowy śmigłowiec MQ-8B Fire Scout. Do wypadku doszło o 15:40 czasu lokalnego. Amerykański okręt operuje na zachodnim Pacyfiku.



*Ładowanie akumulatorów śmigłowca
bezzałogowego MQ-8B Fire Scout
BuNo 168452 N28z HSC-21 na
pokładzie USS Charleston (LCS 18)
klasy Independence, 27 marca 2021 /
Zdjęcie: US Navy – Mass
Communication Specialist 3rd Class
Adam Butler*

Śmigłowiec po starcie uszkodził siatkę bezpieczeństwa i uderzył w kadłub okrętu. Później wpadł do wody i zatonął. Na pokładzie nikomu nic się nie stało.

Obecnie specjaliści oceniają uszkodzenia okrętu. Znalezione je jedynie powyżej linii wodnej. Okręt kontynuuje misję.

Rozbity śmigłowiec to bezzałogowy Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout BuNo 168452 N28. Należał do Helicopter Sea Combat Squadron 21 (HSC-21) z bazą w Naval Air Station North Island w Kalifornii.

USS *Charleston* (LCS-18) to okręt walki przybrzeżnej typu *Independence*, zwodowany w 2017. Bazuje w San Diego.