

Katapultowanie na ziemi z irańskiego F-5F

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 3 czerwca 2021

1 czerwca 2021 w czasie przygotowań do startu z bazy Wehdati niedaleko Dezful w prowincji Chuzestan w Iranie samolotu F-5F doszło do przypadkowego katapultowania jego pilotów. Obaj zginęli.

Piloci, którzy zginęli w wypadku to Kianoush Basati i Hossein Nami. Oficjalnie nie podano ich stopni, ani funkcji.



Zdjęcie: MO Iranu

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Jako możliwy uznaje się błąd obsługi. Nie jest też wykluczona awaria techniczna. Tym bardziej, że miesiąc temu odnotowano niesprawność systemu katapultowania w innym F-5F.

Samolot, z którego doszło do katapultowania, to myśliwiec Northrop F-5F Tiger II. Obecnie Iran dysponuje kilkunastoma samolotami tego typu. Zostały one dostarczone jeszcze w czasach przed rewolucją islamską.