

Problemy z jakością Dreamlinerów

#Lotnictwo cywilne #Pożegnania 14 lipca 2021

Boeing boryka się z kolejnymi problemami z jakością wytwarzania samolotów komunikacyjnych rodziny Dreamliner. Według najnowszych doniesień podczas ostatnich kontroli wykryto, że blachy pokrycia kadłuba mają niewłaściwą płaskość, a pomiędzy sekcjami kadłuba, w rejonie przedniej wręgi ciśnieniowej, widoczne są szczeliny. Usunięcie usterki ma polegać na wymianie wadliwych elementów.



/ Zdjęcie: Boeing

Urzednicy Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) potwierdzili, że *zdają sobie sprawę z usterek, ale nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów*. Według nich *producent zobowiązał się do naprawienia usterek przed wznowieniem dostaw samolotów rodziny 787*. Na podstawie danych FAA określi, czy *podobne modyfikacje powinny być dokonywane w już eksploatowanych Dreamlinerach*.

Prace związane z naprawą usterek w samolotach rodziny 787 mają zająć kilka tygodni. Jednocześnie Boeing poinformował, że tempo produkcji Dreamlinerów spadło poniżej 5 samolotów na miesiąc i nadal będzie małe przez nieokreślony czas. Według szefów amerykańskiego koncernu, ze względu na problemy związane z pandemią SARS-CoV-2 w br. dostarczonych zostanie zaledwie 50 egz. 787, czyli mniej niż połowa zakładanej liczby.

Według oficjalnych danych Boeing dostarczył w pierwszej połowie 2021 zaledwie 14 samolotów rodziny 787, z czego zaledwie 2 w pierwszym kwartale. Powodem były problemy z nadzorem procesu produkcji ([FAA zablokowała dostawy Boeingów 787](#), 2021-05-28).

Powiązane wiadomości

[Problemy z jakością Dreamlinerów \(2021-07-14\)](#)

[FAA zablokowała dostawy Boeingów 787 \(2021-05-28\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o