

Katastrofa Ił-112W

[#Lotnictwo wojskowe](#) [#Wypadki](#) 17 sierpnia 2021

Pierwszy prototyp wojskowego samolotu transportowego Iljuszyn Ił-112W (na zdjęciu) rozbił się w lesie w okolicach Kubinki, ok. 1,5 km od lotniska, podczas podejścia do lądowania po zakończeniu lotu szkoleniowego. Jak widać na materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych przyczyną zdarzenia był pożar prawego silnika.



/ Zdjęcie: OAK

Na pokładzie samolotu mogło znajdować się trzech lotników. Najprawdopodobniej wszyscy zginęli. Przyczyny zdarzenia bada komisja.

13 sierpnia prototypowy Ił-112W został przebazowany z Woroneża na lotnisko w Żukowskim w celu przygotowania do udziału w forum Armija-2021, które odbędzie się od 22 do 28 sierpnia ([Drugi lot Ił-112W](#), 2021-03-30).

Powiązane wiadomości

[Katastrofa Ił-112W \(2021-08-17\)](#)

[Drugi lot Ił-112W \(2021-03-30\)](#)

[Prototyp Ił-112W oblatany \(2019-03-30\)](#)

[Postępy Ił-112W \(2020-10-06\)](#)

[Próby instalacji Ił-112W \(2019-12-31\)](#)