

BRP Magat Salamat wróciła do służby

#Marynarka wojenna 31 grudnia 2021

Marynarka wojenna Filipin przywróciła do służby zbudowaną w czasie II wojny światowej korwetę BRP *Magat Salamat* (PS-20). Okręt zostanie skierowany do działań reagowania kryzysowego i niesienia pomocy humanitarnej ofiarom tajfunu *Odette*.



PS-20 będzie pełnić rolę okrętu dowodzenia operacją humanitarną w rejonie Mga Islang Dinagat / Zdjęcie: MO Filipin

Jednostka została wycofana ze służby 10 grudnia br. po 44 latach służby pod filipińską banderą. Z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej dowództwo marynarki zdecydowało o przywróceniu korwety do służby. Zostanie skierowana do prowincji Mga Islang Dinagat, gdzie będzie pełniła rolę okrętu-bazy dla mniejszych łodzi, które operują na tamtym obszarze. Wraz z decyzją o przywróceniu okrętu ponownie wezwano ostatnią załogę okrętu, a na jego pokładzie umieszczono 25 t pomocy humanitarnej. PS-20 pozostanie w służbie do końca operacji, będąc centrum dowodzenia działaniami pomocowymi.

Okręt został przyjęty do służby w US Navy we wrześniu 1945 jako trałowiec USS *Gayety* (AM-239), typu *Admirable*. Następnie, w kwietniu 1962, został przekazany marynarce wojennej Wietnamu Południowego. Służył w niej jako RVN *Chi Lang II* (HQ-08) do 1975, kiedy załoga wraz z okrętem uciekła na Filipiny. Tamtejsza marynarka wojenna przyjęła okręt do służby w kwietniu 1976. Wówczas przeklasyfikowano go na korwetę patrolową. W latach 1990. PS-20 poddano kilku remontom i modernizacji wyposażenia, po których mogła służyć aż do teraz.