

Katastrofa F-5F w Iranie

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 21 lutego 2022

Dziś, 21 lutego 2022 ok. 8:00 (04:30 GMT) na przedmieścia Tabrizu w północno zachodnim Iranie spadł wykonujący lot szkoleniowy samolot szkolno-bojowy Northrop F-5F. Według nieoficjalnych informacji, jego pilot próbował wrócić na lotnisko startu pod Tabrizem. Wcześniej miał sygnalizować awarię techniczną.



Miejsce katastrofy irańskiego samolotu F-5F, który rozbił się w Tabriz / Zdjęcie: Tasnim News Agency

Katastrofa miała miejsce w pobliżu zamkniętej w tym czasie szkoły i hali sportowej Shahid Alipour. Na miejscu katastrofy wybuchł pożar. Gdy dotarli tam ratownicy okazało się, że dwaj członkowie załogi samolotu zginęli. Znaleziono też zwłoki mieszkańca Tabrizu, znajdujące się we wraku samochodu.

Według dowództwa irańskich wojsk lotniczych, piloci nie katapultowali się, do końca starając się skierować spadający samolot na tereny niezamieszkane. Uratowali w ten sposób wielu ludzi. Piloci, którzy zginęli, to Sadegh Falahi i Alireza Hanifehzad.

Rozbity samolot to dwumiejscowy jednosilnikowy odrzutowiec Northrop F-5F nr rej. 3-7168, nr ser. Z1015.