

Zderzenie samolotu z szybowcem

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 13 sierpnia 2022

Wczoraj, 12 sierpnia 2022 ok. 14:00 w rejonie Böttingen (dzielnica Tuttlingen) i Spaichingen w pobliżu lotniska Klippeneck na rogu płaskowyżu Großer Heuberg w Badenii-Wirtembergii w Niemczech doszło do zderzenia samolotu z szybowcem. Na pokładzie samolotu znajdował się tylko pilot. Szybowcem leciały dwie osoby. Uszkodzony samolot i szybowiec spadły na las.



Fragment ogonowej części samolotu TL-96 Sting Carbon, który rozbił się w pobliżu lotniska Klippeneck / Zdjęcie: Regina Braungart

Po zderzeniu pilotowi samolotu udało się uratować na spadochronie. Odniósł tylko niewielkie obrażenia. Dwaj piloci szybowca – instruktor i uczeń – zginęli w jego szczątkach.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za prawdopodobny uznaje się błąd jednego z pilotów.

Rozbity samolot to ultralekki dolnopłat TL Ultralight TL-96 Sting Carbon, zn. rej. D-MORB. Należał do Aero-Club Klippeneck eV. W czasie feralnego lotu samolot ciągnął baner reklamowy.

Danych szybowca dotąd nie podano. Nieoficjalnie wiadomo, że był własnością grupy szybowcowej Schwenninger.