

Katastrofa Ipanemy w Brazylii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 21 grudnia 2022

19 grudnia 2022 na południu stanu Goiás w Brazylii opryski pól wykonywał samolot rolniczy Neiva Ipanema. Ok. 6:50 czasu lokalnego samolot rozbił się w rejonie Bom Jesus de Goiás. Jego wrak spłonął.

Pilota wyciągnęli z wraku okoliczni mieszkańcy. Niestety, zmarł on po przewiezieniu do szpitala. Media podają, że ofiara katastrofy to 34-letni Marcos Felipe Portes Cavaleiro.



Spalony wrak samolotu Neiva Ipanema, który rozbił się w Brazylii podczas oprysków pól / Zdjęcie: Twitter

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to jednosilnikowy dolnopłat Neiva EMB-201 Ipanema, zn. rej. PT-GOE, nr ser. 200219. Został wyprodukowany w 1985. Od 2021 jego właścicielem był Daniel Marques Ribeiro. Według danych z brazylijskiego rejestru statków latających samolot nie miał ważnej rejestracji.