

# Katastrofa Epic E1000 w Kolorado

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 14 lutego 2026

Wczoraj, 13 lutego 2026 późnym wieczorem z lotniska Kansas City – Charles B. Wheeler w stanie Missouri w USA wystartował samolot Epic E1000. Na jego pokładzie znajdowały się 4 osoby. Lecieli na lotnisko Steamboat Springs w stanie Kolorado.

Samolot nie zdołał wylądować na lotnisku docelowym. Ostatni punkt danych ADS-B został zarejestrowany o 00:19 czasu lokalnego (07:19 UTC) na szczycie Emerald Mountain (znanym również jako Quarry) o wysokości ok. 2400 m, położonym 3 Mm (ok. 5,5 km) na południe od progu pasa startowego 32. Później okazało się, że samolot rozbił się na zboczu tej góry, ok. 1,4 km od osi pasa, podczas podejścia do lądowania.



*Poszukiwania szczątków wraku samolotu Epic E1000, który rozbił się podczas podejścia do lądowania na lotnisko Steamboat Springs w stanie Kolorado / Zdjęcie: FAA*

Gdy na miejsce wypadku dotarli ratownicy, okazało się że wszyscy lecący samolotem zginęli. Dotychczas nie ujawniono danych ofiar.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. W czasie podejścia do lądowania była dobra pogoda – słaby wiatr i widzialność 10-15 km.

Rozbity samolot to 6-miejscowy jednosilnikowy turbośmigłowy dolnołat Epic E1000, zn. rej. N98FK, nr ser. K058, wyprodukowany w 2024 przez Epic Aircraft. Był własnością ALS Aviation z siedzibą w Tennessee.