

Katastrofa ukraińskiej Super Pumy

#Służby państwowe #Wypadki 18 stycznia 2023

Dzisiaj, 18 stycznia 2023, o godz. 8:20, w katastrofie śmigłowca EC225LP Super Puma, który rozbił się w Browarach pod Kijowem, zginęło kierownictwo ukraińskiego MSW: minister Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin i wiceminister Jurij Łubkowycz. Użytkownikiem wiroplata, (nr takt. *niebieski 54*) była Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



Szcątki śmigłowca EC225LP, który spadł na przedszkole w Browarach / Zdjęcie: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

EC225LP rozbił się tuż obok przedszkola, które zajęło się ogniem od jego wraku. W budynku znajdowały się dzieci i przedszkolanki. Uszkodzony został także znajdujący się obok przedszkola 14-piętrowy blok mieszkalny i 3 samochody. Pożar ugaszono o 9:28 (czasy lokalne).

Przyczyny katastrofy nie są znane. Według niektórych źródeł Super Puma leciała na małej wysokości, a widoczność ograniczała mgła. Inne doniesienia mówią, że powodem zdarzenia była awaria śmigłowca – świadkowie wspominają, że *krążył i ptonął w powietrzu*.

Według oficjalnych informacji w katastrofie zginęło 17 osób (9 w śmigłowcu, w tym 3 członków załogi) w tym 4 dzieci. Rannych zostało 25 osób (w tym 11 dzieci), które trafiły do szpitala

Jak podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych śmigłowiec EC225 (nr takt. 54) był wielokrotnie zaangażowany w realizację zadań związanych z transportem personelu w ramach różnych misji. Załoga śmigłowca była przeszkolona w wykonywaniu lotów w trudnych warunkach i miała wymagany nalot na EC225 ([Ukraińskie MSW odbiera pierwsze H225, 2018-12-21](#)).

Powiązane wiadomości

Katastrofa ukraińskiej Super Pomy (2023-01-18)

Ukraińskie MSW odbiera pierwsze H225 (2018-12-21)

H225 dla Ukrainy już w grudniu (2018-11-21)

Umowa na śmigłowce Airbusa dla Ukrainy (2018-07-17)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o