

Katastrofa śmigłowca ALH Dhruv

#Służby państwowe #Wypadki 5 stycznia 2025

Dziś, 5 stycznia 2025 około południa rutynowy lot treningowy wykonywał lekki śmigłowiec indyjskiej Straży Przybrzeżnej ALH Dhruv. Na jego pokładzie znajdowało się 3 funkcjonariuszy, w tym 2 pilotów. Lot odbywał się w rejonie bazy w Porbandar w Gudżaracie.



Płonący wrak lekkiego śmigłowca HAL Dhruv, w którego katastrofie zginęły 3 osoby / Zdjęcie: via X

Ok. 12:10 czasu lokalnego pilot poinformował o problemach technicznych. W związku z nimi podjął próbę awaryjnego lądowania. Próba okazała się nieudana. Śmigłowiec rozbił się na łące w pobliżu pasa lotniska, a jego wrak spłonął.

Natychmiast podjęto akcję ratowniczą. Okazało się, dwie osoby ze znajdujących się na pokładzie zginęły na miejscu. Trzecią, ciężko poparzoną, przewieziono do szpitala. Tam zmarła.

Zniszczony śmigłowiec to HAL ALH Dhruv Mk 3, zn. rej. CG859, należący do indyjskiej Straży Przybrzeżnej. Do katastrofy doszło w czasie, gdy zakończyła się modernizacja floty śmigłowców tego typu, zainicjowana przez HAL po serii wypadków w ubiegłym roku. W śmigłowcach zainstalowano ulepszony system sterowania lokalnej produkcji. Flota Dhruv była w ubiegłym roku kilka razy uziemiona, po tym jak dochodziło do wypadków.