

S-100 rozbił się na Ukrainie?

#Lotnictwo wojskowe #Strategia i polityka 8 lutego 2015

Specjalna misja OBWE na Ukrainie informuje o utracie kontaktu z jednym z bezzałogowych śmigłowców używanych do monitorowania konfliktu na wschodzie kraju.



Jeden ze śmigłowców bezzałogowych Camcopter S-100 najprawdopodobniej rozbił się nad wschodnią Ukrainą / Zdjęcie: Schiebel

Kontakt z Camcopterem S-100 utracono 3 lutego. W chwili zdarzenia śmigłowiec znajdował się ok. 16 km na północ od Mariupola. Przedstawiciele misji OBWE na Ukrainie, Special Monitoring Mission to Ukraine (SMMU) podejrzewają, że bezzałogowiec rozbił się wskutek awarii układu napędowego lub złych warunków pogodowych. Nie wyklucza się też jego zestrzelenia przez którąś z walczących stron.

Dzień wcześniej SSMU informowała, że jeden ze śmigłowców wrócił do bazy z przestrzeloną łopatą wirnika nośnego. W ostatnich tygodniach odnotowano wiele prób zestrzelenia S-100 lub zakłócenia pracy ich urządzeń pokładowych.

Loty bezzałogowców nad Ukrainą rozpoczęły się jesienią 2014 ([Pierwszy lot S-100 nad Ukrainą](#), 2014-10-24). Misja OBWE pozyskała wstępnie cztery bezzałogowce od austriackiego Schiebela ([S-100 na Ukrainę](#), 2014-09-16). Śmigłowce patrolują tereny walk między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami.

Powiązane wiadomości

[S-100 rozbił się na Ukrainie? \(2015-02-08\)](#)

[S-100 na Ukrainę \(2014-09-16\)](#)

[OBWE kupuje bsl \(2014-07-26\)](#)

[Skeldar bierze udział w Atalancie \(2013-11-13\)](#)

[Skeldar nie spełnia oczekiwań \(2014-02-05\)](#)

[Włoskie próby Camcopter S-100 \(2014-05-30\)](#)

[S-100 w Brazylii \(2014-06-06\)](#)

Kolejna wymiana jeńców (2014-09-14)
Pierwszy lot S-100 nad Ukrainą (2014-10-24)
S-100 na Ukrainę (2014-09-16)
OBWE kupuje bsl (2014-07-26)
Kolejna wymiana jeńców (2014-09-14)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o