

## Bsl ranił Enrique Iglesiasa

#Lotnictwo cywilne 1 czerwca 2015

**Znany piosenkarz, Enrique Iglesias, został ranny, gdy podczas koncertu próbował złapać mały czterowirnikowiec wykonujący zdjęcia. Do incydentu doszło w Tijuanie w Meksyku.**



*Enrique Iglesias przez 15 sekund trzymał mały czterowirnikowiec. Później ten wyrwał mu się z ręki i poranił / Zdjęcie: Mirja C.*

Podczas koncertu w Tijuanie w Meksyku, znany piosenkarz, Enrique Iglesias próbował złapać jeden z małych czterowirnikowców, filmujących i fotografujących imprezę. To ostatnio popularna sytuacja podczas koncertów muzyki rozrywkowej. Także Iglesiasa. Tym razem jednak piosenkarzowi się nie udało i wirniki małego bsl zraniły go w prawą rękę. Pokazało to wiele zdjęć i filmów umieszczanych później w Internecie.

Incydent wyglądał o tyle groźnie, że piosenkarz mocno krwawił, zabarwiając na czerwono białą koszulkę. Konieczna była interwencja lekarza, który opatrzył Iglesiasa. Po półgodzinnej przerwie koncert był kontynuowany.



*T-shirt Iglesiasa został mocno zakrwawiony / Zdjęcie: Instagram*

Wydarzenie rozegrało się na oczach 12 tysięcy widzów zgromadzonych w Plaza de Toros de Playas na koncercie z serii *Sex and Love World Tour*. Na szczęście poszkodowany został tylko piosenkarz. Nikomu z widzów nic się nie stało.

Wypadek spowodował powrót do dyskusji o bezpieczeństwie użycia bezzałogowców w miejscach publicznych. Podobne incydenty są bowiem coraz częstsze, a potencjalne konsekwencje trudne do przewidzenia. Im więcej i im większych bsl znajduje się w rękach prywatnych, tym groźba wypadków jest większa. Oczywiście zagrożenie, choć teoretycznie mniejsze, stwarzają bezzałogowce używane przez profesjonalistów.

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o