

Testy uzbrojenia USS Montgomery

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka 25 lipca 2018

US Navy przeprowadziła testy uzbrojenia okrętu USS *Montgomery*. Przedsięwzięcie stanowiło element przygotowań jednostki do rozpoczęcia nowej misji bojowej.



Jednym z kluczowych etapów testów uzbrojenia USS Montgomery było użycie 57-mm armaty morskiej BAE Systems Mk 110 Mod 0 przeciwko szybko poruszającej się łodzi motorowej / Zdjęcie: Gunner's Mate Second Class John Eric Faulkner, USN

Testy uzbrojenia USS *Montgomery* (LCS 8), typu *Independence*, klasy *Littoral Combat Ship* (LCS) przeprowadzono w połowie lipca nieopodal San Diego. Celem przedsięwzięcia była ocena funkcjonowania wyposażenia bojowego okrętu w różnych scenariuszach sytuacyjnych, co stanowiło element przygotowań do nowej misji jednostki.

Jeden ze scenariuszy testu zakładał wykrycie i śledzenie szybko poruszającej się łodzi motorowej, której niebezpieczne manewry zostały zinterpretowane jako zagrożenie dla okrętu. W jej kierunku wystrzelono serię z 57-mm armaty morskiej BAE Systems Mk 110 Mod 0. W wyniku tego cel został zniszczony.

USS *Montgomery* na stałe stacjonuje w Naval Base San Diego w Kalifornii ([USS Montgomery dotarł do San Diego, 2016-11-10](#)). Okręt przyjęto do służby we wrześniu 2016 ([Przyjęcie USS Montgomery do służby, 2016-09-10](#)). Jednostkę zbudowała stocznia Austal USA z Mobile w stanie Alabama ([USS Montgomery odebrany, 2016-06-27](#)).

Powiązane wiadomości

[Testy uzbrojenia USS Montgomery \(2018-07-25\)](#)

[USS Montgomery odebrany \(2016-06-27\)](#)

[Kolejne LCS do San Diego \(2015-12-24\)](#)

[Stępka pod USS Montgomery \(2013-06-27\)](#)

MQ-8 z pokładu USS Freedom (2014-05-19)
Wodowanie USS Detroit (2014-10-20)
Koniec OHP (2015-10-01)
Ostatni etap misji USS Fort Worth (2015-11-25)
Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)
Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)
Dwaj zwycięzcy (2010-12-30)
Stępka pod USS Montgomery (2013-06-27)
Zlecenie na kolejne LCS (2016-04-04)
Koniec testów USS Montgomery (2016-04-28)
Wodowanie USS Manchester (2016-05-13)
Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)
Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)
Dwaj zwycięzcy (2010-12-30)
Stępka pod USS Montgomery (2013-06-27)
Zlecenie na kolejne LCS (2016-04-04)
Koniec testów USS Montgomery (2016-04-28)
Wodowanie USS Manchester (2016-05-13)
USS Montgomery odebrany (2016-06-27)
Kolejne LCS do San Diego (2015-12-24)
Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)
USS Montgomery dotarł do San Diego (2016-11-10)
Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)
Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)
USS Montgomery odebrany (2016-06-27)
Awaria USS Montgomery (2016-09-20)
USS Milwaukee w linii (2015-11-20)
Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)
Problemy z USS Freedom (2016-08-29)
Awaria USS Coronado (2016-08-31)
USS Fort Worth na Guam (2016-09-08)
Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)
Kolizja USS Montgomery (2016-10-07)
Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)
Awaria USS Montgomery (2016-09-20)
USN na pomoc ofiarom huraganu Matthew (2016-10-05)
Kolejna kolizja USS Montgomery (2016-11-01)
Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)
Awaria USS Montgomery (2016-09-20)
Kolizja USS Montgomery (2016-10-07)