

S-100 wykrywa skażenia

#Lotnictwo cywilne 14 stycznia 2020

Bezzałogowy statek latający Schiebel Camcopter S-100 został użyty do wykrycia skażenia toksycznymi ściekami rzeki Kim Kim w Malezji. W marcu 2019 nielegalnie zrzucono ponad 2 t odpadów chemicznych do rzeki Kim Kim, która znajduje się w pobliżu największego obszaru przemysłowego na południu Malezji, Johor Malaysia. Toksyczne opary spowodowały zatrucie ponad 6000 osób, z których wiele było hospitalizowanych. Zamknięto też wiele szkół w pobliżu miejsca skażenia.



S-100 operował w Malezji od marca do września 2019 / Zdjęcie: Schiebel

W tej sytuacji malezyjskie Ministerstwo Energii, Nauki, Technologii, Środowiska i Zmian Klimatu, we współpracy z rodzimymi siłami zbrojnymi, powołało sztab kryzysowy, który zajął się analizą i badaniami zanieczyszczonej rzeki i przylegających do niej obszarów. Do tego celu od marca do września 2019 użyto bsl S-100, którego dostarczył miejscowy partner Schiebela, Three Tis Group. Bezzałogowiec wylatał ok. 30 h w dzień i w nocy, badając skutki skażenia ([S-100 może operować z Dixmude](#), 2019-11-21, [S-100 dla Tajlandii](#), 2019-11-05, [Camcopter ratuje rozbitka](#) , 2019-10-08).

Powiązane wiadomości

[S-100 wykrywa skażenia \(2020-01-14\)](#)

[Camcopter ratuje rozbitka \(2019-10-08\)](#)

[Testy Camcoptera w Finlandii \(2019-09-17\)](#)

[Nowy fiński patrolowiec \(2013-08-08\)](#)

[S-100 nad chorwackim wybrzeżem \(2019-07-24\)](#)

[S-100 dla Tajlandii \(2019-11-05\)](#)

[S-100 może operować z Dixmude \(2019-11-21\)](#)

[Camcopter S-100 na Dixmude \(2017-06-22\)](#)

[Próby Camcoptera S-100 w Norwegii \(2017-05-29\)](#)

