

Film z wypadku brytyjskiego F-35B

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Wypadki 29 listopada 2021

W Internecie pojawił się film z wypadku brytyjskiego F-35B startującego z pokładu lotniskowca HMS *Queen Elizabeth* w dniu 17 listopada 2021 na wodach Morza Śródziemnego ([F-35B spadł do Morza Śródziemnego](#), 2021-11-17). Nagranie jest niskiej jakości. Pochodzi z telefonu komórkowego rejestrującego obraz z monitora komputerowego. Z widocznego na pierwotnym nagraniu napisu *Visual Surveillance System* wynika, że zostało ono zarejestrowane przez system monitorujący wydarzenia na pokładzie okrętu.

Wynikający z filmu przebieg wydarzenia jest zasadniczo zgodny z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami. Na nagraniu widać, że samolot nie zdołał rozpędzić się do prędkości wymaganej do startu. W tej sytuacji pilot zdecydował się na katapultowanie.



Sekwencja wydarzeń podczas feralnego startu samolotu F-35B z pokładu lotniskowca HMS Queen Elizabeth wynikająca z nagrania opublikowanego w Internecie: - samolot wolno rozpędza się przed rampą startową,



- gdy F-35B zaczyna spadać z rampy pilot uruchamia system katapultowy,



- pilot opada na spadochronie, który zahacza o krawędź rampy / Zdjęcia: Twitter - SebH

Brytyjski F-35B spadł do wody bezpośrednio z rampy startowej. Pilot zdołał się katapultować w ostatniej chwili. Jego spadochron zawisł na krawędzi rampy.

Według doniesień *The Sun* powodem wypadku była plastikowa osłona, która zablokowała dopływ powietrza do silnika. Mogła zostać nie zdjęta przed startem, albo pochodzić z innego samolotu. Marynarze szybko zidentyfikowali tę czerwoną osłonę unoszącą się na wodzie.

O tym, że przyczyną wypadku był błąd obsługi pokładowej może świadczyć to, że loty F-35B z pokładu HMS *Queen Elizabeth* były kontynuowane po wypadku bez istotnej przerwy.

Powiązane wiadomości

[Film z wypadku brytyjskiego F-35B \(2021-11-29\)](#)

[F-35B spadł do Morza Śródziemnego \(2021-11-17\)](#)