

# Zardzewiały USS Zumwalt

#Marynarka wojenna #Przemysł stoczniowy 12 grudnia 2021

W Internecie pojawiły się zdjęcia amerykańskiego niszczyciela USS *Zumwalt*, którego kadłub pokryty jest rdzą. Analitycy oceniają, że rdza oznacza utratę własności *stealth* przez okręt, co wpływa na jego możliwości bojowe. To już kolejny problem z tą jednostką.



*Amerykański niszczyciel USS Zumwalt, którego kadłub pokryty jest rdzą. Rdza pokryła także elementy nadbudówki. To w zasadniczy sposób obniża własności stealth okrętu / Zdjęcie: Twitter - crj1321*

Pierwszy z trzech zbudowanych dotąd niszczycieli klasy DDG-1000, USS *Zumwalt*, kontynuuje testy i szkolenia u wybrzeży południowej Kalifornii. Okręt, który wszedł do służby 5 lat temu, regularnie wypływa na nie z bazy w San Diego. Podobne testy przechodzi drugi niszczyciel z serii, USS *Michael Mansoor*.

Trzeci i ostatni okręt z serii, USS *Lyndon B. Johnson*, rozpoczął latem próby morskie. Ma zostać przekazany US Navy w 2023.