

Pierwszy zniszczony na Ukrainie T-90M

#Konflikty zbrojne #Wojska lądowe 5 maja 2022

W Internecie pojawiło się zdjęcie pierwszego zniszczonego w czasie walk na Ukrainie rosyjskiego czołgu podstawowego T-90M. Został on trafiony prawdopodobnie w czasie walk w rejonie Charkowa. To tam operowały czołgi T-90M pokazane na filmie opublikowanym 26 kwietnia 2022.



Pierwszy utracony w czasie walk na Ukrainie rosyjski czołg podstawowy T-90M / Zdjęcie: Twitter – autor nieznany

T-90M to najnowocześniejsze rosyjskie czołgi uczestniczące w wojnie na Ukrainie. Rosjanie nie zdecydowali się bowiem na użycie nowo budowanych T-14 Armata. T-90M są uzbrojone w nowe działo gładkolufowe 2A46M-5 kal. 125 mm z amunicją 3BM-69/70 o zdolności penetracji pancerza 800-900 mm. Zastosowano w nich także nowe systemy kierowania ogniem, w tym termowizyjne systemy obrazowania dla działonowych i dowódców. Przeżywalność czołgów została poprawiona dzięki nowym wariantom dynamicznej ochrony Relikt i aktywnemu systemowi ochrony Afganit oraz mocniejszemu silnikowi i dodatkowemu opancerzeniu. Armia rosyjska zamierza docelowo wprowadzić do służby około 600 T-90M, modernizując do tego standardu 400 istniejących T-90A i budując 200 nowych czołgów.

Obecnie trzon jednostek pancernych armii rosyjskiej stanowią czołgi T-72B3 i T-72B3M. W służbie znajduje się ich, odpowiednio, ok. 850 i 550. Znacznie przewyższają one przestarzałe ukraińskie czołgi T-64 i T-72A. Ponoszą jednak poważne straty wobec stosowania przez Ukraińców nowoczesnych, przenośnych systemów przeciwpancernych produkcji zachodniej.