

Katastrofa An-26 w Mali

#Konflikty zbrojne #Lotnictwo wojskowe #Wypadki 10 września 2023

Wczoraj, 9 września 2023 w Mali lot transportowy wykonywał samolot An-26 należący lotnictwa wojskowego. Przewoził ładunki wojskowe i cywilne, w tym amunicję i sprzęt medyczny. Na pokładzie znajdowało się też kilkanaście osób – żołnierzy i cywilów.



Jeden z samolotów transportowych An-26 malijskich wojsk lotniczych sfotografowany na lotnisku Agadez w Nigrze / Zdjęcie: airliners.net

Około 18:15 czasu lokalnego, prawdopodobnie z powodu awarii silnika, samolot rozbił się. Wrak znaleziono w centralnej części Mali, ok. 50 km od Gao. Okazało się, że w katastrofie zginęło co najmniej 10 osób – 4 żołnierzy i 6 cywilów. Kilku rannych przewieziono do szpitala Gao.

Niektóre źródła twierdzą, że samolot został zestrzelony. W Mali co najmniej od 2012 trwają walki między wojskami rządowymi a grupami rebeliantów, głównie islamistami. W ostatnim okresie walki nasiliły się w wyniku stopniowego wycofywania z Mali misji ONZ. Wśród grup walczących z władzami jest Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA, Koordynacja Ruchów Azawad), która twierdzi, że zestrzeliła samolot. Miał on przewozić nie tylko wojskowych, ale i wspierających ich członków rosyjskiej Grupy Wagnera.

Rozbity samolot to dwusilnikowy górnopłat transportowy An-26. Należał do wojsk lotniczych Mali.