

# Japońscy czołgiści zginęli w czasie ćwiczeń

#Ćwiczenia #Wojska lądowe #Wypadki 21 kwietnia 2026

Trzech żołnierzy Japońskich Sił Lądowych Samoobrony (JGSDF) zginęło, a jeden został poważnie ranny w wyniku eksplozji 120-mm naboju wewnątrz czołgu Type 10. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 21 kwietnia 2026, podczas strzelań na poligonie Hijudai.



*Czołg Type 10 nie został w wyniku eksplozji zniszczony. Widać jednak wyrwane elementy stropu wieży na wysokości zamka armaty kal. 120 mm / Zdjęcie: via X*

Według informacji JGSDF nabój eksplodował wewnątrz wieży czołgu ok. godziny 8:40. Prawdopodobnie był to nabój z przeciwpancernym pociskiem kumulacyjnym (HEAT). Na miejscu zginęli żołnierze znajdujący się w

wieży. To dowódca czołgu, sierż. 1. klasy Kentaro Hamabe (45 lat), działonowy sierż. Shingo Takayama (31 lat) i oficer bezpieczeństwa sierż. Kozo Kanai (30 lat). Ciężko ranna została także dwudziestokilkuletnia żołnierka, która była kierowcą czołgu i w momencie eksplozji znajdowała się w kadłubie pojazdu. Ranną przetransportowano do szpitala drogą powietrzną.

W związku z tragedią japońska armia utworzyła komisję śledczą do zbadania przyczyn zdarzenia. Wstrzymano też ćwiczenia ogniowe czołgów Type 10 i Type 90, które używają tego samego typu amunicji bojowej. Wstrzymano także ćwiczenia z wykorzystaniem amunicji szkolnej.

Zdjęcia czołgu po eksplozji wskazują, że Type 10 nie uległ zniszczeniu. Prawdopodobnie nie znajdowało się w nim więcej amunicji kal. 120 mm. Widać jednak wyrwane elementy stropu wieży na wysokości zamka armaty. Z pewnością zniszczeniu uległo jednak wyposażenie znajdujące się wewnątrz wozu.

Powiązane wiadomości

[Japońscy czołgiści zginęli w czasie ćwiczeń \(2026-04-21\)](#)

[Japońskie czołgi z osłonami anti-bsl \(2025-05-27\)](#)

[Nowy pomysł na osłony anti-bsl z FR \(2025-02-16\)](#)

